Observaciones semanales de relaves, concentrados y líneas de agua

Fecha	*Tiempo*	*Observaciones-(Línea de colas, Línea de retorno de decantación, Línea de retorno de estanque o Línea de concentrado)*	*Mi número de cumplimiento si se detecta un incidente notificable*	Fotos
xx/xx/xxxx	*00:00 hrs*	*Coloque comentarios simples y claros. Si no hay nada que informar, comentarios para reflejarlo. Si hay un problema, informe preciso con fotos y distancia a*	*My Compliance # XXXXX*	
Tuesday, April 13, 2021				
Turno Dia	0740hrs	Ch 16+000 Jersey caido o mal posicionado		Imagen
	1600hrs	Ch 16+000 Brida fraccionado contra tuberia una con otra		Imagen
	1600hrs	Ch 16+000 soporte de cemento del Jersey se solto por erosion del suelo y esta contra la tuberia		Imagen
	1630hrs	Ch 16+000 al Ch 15+ 675 la mayoria de las bridas estan fraccionadas una con otras		Imagen
		Ch 14+000 tuberia tapada por malsa		Imagen
		Ch 13 + 500 soporte del Jersey suelto		Imagen
		Ch 13+500 Limpieza de maleza y hiervas sobre el concentraducto		Imagen
		Ch 11 + 500 linea de concentrado sucia		Imagen
		Ch 10+ 225 tuberia llena de maleza		Imagen
		Ch 9+900 antes de los sensores de presion arbustos en medio de las tuberias y otro sobre a tuberia		Imagen
		Ch 7+000 Corrosion en la tuberia		Imagen
		Ch 6+000 y 6+900 Tuberia llena de maleza		Imagen
		Ch 5+000 Tramo sin Jersey de proteccionde concetraducto		Imagen
		Ch 5 +100 y 4+900 Jersey desalineado		Imagen
		Ch 4 + 900 jersey golpeado y bandeja metálica golpeada		Imagen
		Del ch 5 + 000 al 4 + 000 los Jersey no están fijos solo están puestos alado del concentraducto		Imagen
		Del ch 3 + 875 al ch 3 + 575 el concentraducto está tapado por la vegetacion		Imagen
Turno Noche	0200hrs	Se mantiene overflow en el Pond E, Pond 2B		
	0400hrs	Verificacion de Lineas de relave Norte y Sur		
	0400hrs	**Fuga en el sello mecanico de la 393PP9006**		
	0400hrs	Fuga en sello mecanico en la 821PP9107 en el pond 2B y tambien la 821PP9101 del pond 12A		
	0400hrs	Fuga en la linea de descarga de la 821PP9102 Pond 12		
	0400hrs	**Fuga leve en el acople de la flexible de la 364PP9009 Y 364PP9013**		
	0400hrs	Fuga por en la linea de descarga de enfriamiento de trituracion		
Wednesday, April 14, 2021				
Turno Dia	0740hrs	Verificacion de Lineas de relave Norte y Sur OK		
	1600hrs	OverFlow pond 2B		
	1600hrs	Golpe en Valvula de venteo de linea 1 de decantacion 6+400.		
Turno Noche	0200hrs	**Se mantiene overflow Pond 2B**		
	0400hrs	**Se realizo trabajos mecanicos 391PP9073, se desarmo y se volvio armar, la misma quedo operativa y en prueba por 24 horas**		
	0400hrs	**verificacion de lineas de relave Norte y Sur ok**		
	0400hrs	trabajos mecanicos en la 821PP9006		
	0400hrs			
Thursday, April 15, 2021				
Turno Dia	0740hrs	Verificacion de Lineas de relave Norte y Sur OK		
	1600hrs	OverFlow pond 2B		
	1600hrs	sin novedad		
Turno Noche	0200hrs	**over flow pond 2 y pond E**		
	0400hrs	**Fuga por vitaulic 821PP9115**		
	0400hrs	**Se realizo limpieza de filtro 391PP9001/9002/9003**		
	0400hrs	**Se bloquea la Linea 1 de decantacion completa para trabajo de inspeccion de lineas con robot**		
	0400hrs	Se dreno la linea 1 de decantacion en el DR01 y la brida ciega del final de la barcaza		

Friday, April 16, 2021				
Turno Dia	0740hrs	Verificacion de Lineas de relave Norte y Sur OK		
	1600hrs	OverFlow pond 2B		
	1600hrs	Parada Total		
Turno Noche	0200hrs	**restablecemos Barcasa 1 y barcasa 2 de decantacion,**		
	0400hrs	**821Fv9110 y 9111 en fallo por corte de aire en trituracion**		
		over flow pond 14 hora 12:20 am		
	0400hrs	**393YV9056/9057 entraron en fallo instrumentacion procede a realizar by pass**		
	0400hrs	Se fueron a fallo 364TT9021/22/23/24/24/26/27/28 instrumentacion porcedio a sitio a restablecer		
	0400hrs	**Fuga en la vitaulic 821PP9015**		
Saturday, April 17, 2021				
Turno Dia	0740hrs	Verificacion de Lineas de relave Norte y Sur OK		
	1600hrs	Overflow pond E		
	1600hrs	Sin novedad		
Turno Noche	0200hrs	**Verificacion de Lineas de relave Norte y Sur OK**		
	0400hrs	**se relizo cambio de bomba 821PP9012**		
	0400hrs	**Se realiza limpieza de filtros 391PP9001/9002/9003**		
	0400hrs	**Fuga en la vitaulic 821PP9015**		
	0400hrs			
Sunday, April 18, 2021				
Turno Dia	0740hrs	Fuga en sellos mecanicos de la 364-PP-9006		
	1600hrs	Lineas de relave norte y sur OK		
	1600hrs	Sin novedad		
Turno Noche	0200hrs	**821PP9011 pierde la ceba y no levantaba presion, se procede a cargar el caracol de agua la misa quedo operativa**		
	0400hrs	**electricistas realizaron mantenimiemto de motor electrico 364PP9004/9006**		
	0400hrs	**limpiezas en el clarificador parte de baja y en el feedwell**		
	0400hrs	Fuga en la vitaulic 821PP9015		
	0400hrs			